

Substituição de Amortecedores – Renault Fluence


amortecedores dianteiros

CARACTERÍSTICAS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA
MCPHERSON, MOLA HELICOIDAL, BANDEJA,
BARRA ESTABILIZADORA E AMORTECEDOR TURBOGAS
Código Amortecedor Dianteiro: GP30558



1 Com o veículo suspenso no elevador, retire as rodas e, por segurança, calce o disco de freio em um cavalete, que deve ser usado somente para dar suporte ao disco e não ao veículo.

2 Logo após, solte a porca da bieleta, o flexível de freio, o cabo do ABS e os parafusos da manga de eixo.



Substitua o amortecedor, não esquecendo de efetuar o escorvamento. Verifique também os demais componentes como o coxim, a bucha e o batente. Se apresentarem desgastes, substitua-os. Dessa forma todo o conjunto trabalhará na mesma condição.




3 Solte os três parafusos superiores do coxim do amortecedor, retire o conjunto e prenda-o na morsa.

4 Na bancada, coloque o encolhedor de molas e remova o Guarda pó, a porca, o coxim, o batente, a coifa e a mola helicoidal.



5 Monte todas as peças do conjunto na bancada acompanhando a sequência correta dos componentes e, em seguida, monte o conjunto no veículo, alinhando a posição dos parafusos do coxim que deve ser montado apontando para a traseira do veículo:



amortecedores traseiros

CARACTERÍSTICAS DA SUSPENSÃO TRASEIRA
MOLA HELICOIDAL, BARRA ESTABILIZADORA,
EIXO DE TORÇÃO E AMORTECEDOR TURBOGAS.
Código Amortecedor Traseiro: GB48261



1 Com o veículo suspenso, retire as rodas e apoie o eixo com macaco hidráulico ou utilize um cavalete para aliviar a tensão dos parafusos e dar suporte.



2 Solte os parafusos de fixação inferior e superior do amortecedor e remova-o.

3 Substitua o amortecedor, não esquecendo de efetuar o escorvamento, efetuando o processo inverso da desmontagem. Verifique também as buchas e o batente. Em caso de desgaste, substitua-os.

4 O aperto dos parafusos do amortecedor traseiro deve ser feito utilizando um torquímetro, ajustado de acordo com as especificações da montadora, e com o veículo no solo, para evitar danos à bucha do amortecedor.

ATENÇÃO: Na hora da troca dos amortecedores, é importante verificar também o estado dos demais componentes da suspensão. Caso necessite, a Magneti Marelli Cofap oferece para esse veículo a **Bieleta (dianteira): BTC18108.**



AMORTECEDOR COFAP.
O melhor amigo do carro e do dono do carro.

cofap

0800.0194.054
Discagem Direta Gratuita